

СОГЛАСОВАНО
Председатель КОО ООО ВОИ
по Кемеровской области – Кузбассу

(А.В. Захарчук)

« _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 10 г. Юрги»



План мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставления услуг для людей
с инвалидностью и других МГН

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги»

на период 2022-2030гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2 Подготовка проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта	3 2022-2025	4 В соответствии с ПСД	5 Бюджет	6 Директор	7 Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	8 Подготовлена проектно-сметная документация на установку пандуса
Территории, прилегающей к объекту							
	Остановка	-	-	-	УЖКХ	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Письмо на имя Начальника УО Администрации города Юрги
	Путь (пути) движения от остановки до объекта	-	-	-	УЖКХ	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Письмо на имя Начальника УО Администрации города Юрги
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)							
1.1	Вход (входы) на территорию						
1.1.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия
1.1.2.	Адаптировать прилегающую территорию для беспрепятственного и удобного передвижения МГН к объекту с учетом требований: п 5.1.1.; 5.1.7; 5.1.11; 5.2; 5.3.1; 8.4.22; 8.4.24 СП 59.13330.2020.	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
1.1.3.	Выполнить контрастную маркировку на входной калитке с учетом требований п 5.1.2. СП 59.13330.2020.	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

1.1.4.	Обеспечить наличие системы средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020.	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
1.1.5.	Устранить перепад высот поверхностей пешеходных путей путем плавного понижения с уклоном не более 1:20 (5%) с учетом требований п.5.1.8., п. 5.1.9. СП 59.13330.2020.	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
	Установить наружное вызывное устройство для связи с персоналом при входе на территорию с учетом требований п.6.1.1. СП 59.13330.2020. Высоту панелей вызова устройства следует принимать с учетом п. 8.1.7- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1, 4м и не ниже 0,3м от уровня пола;- при фронтальном подходе – не выше 1, 2 м и не ниже 0,4м от уровня пола.	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории						
1.2.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия

1.2.2	<p>Обеспечить наличие системы средств информационной поддержки и навигации на пути движения, доступной для МГН на часы работы учреждения, с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020:</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушениями зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)</p> <p>Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, которые следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупредяющего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.</p>	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
1.2.3.	Устранить перепад высоты путем выполнения съезда с соответствующим уклоном не круче 1:20 (5%), с учетом требований п.5.1.8. СП 59.13330.2020.	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание							
2.1	<i>Лестница наружная</i>	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.1.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала						Организационные

2.1.2.	Выполнить завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Выполнить маркировку поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 с учетом требований п.5.1.13. СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса	мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
2.1.3.	Установить тактильный напольный указатель перед лестничным маршем, который выполняет функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, разместить на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм с учетом требований п.5.1.10. СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса	
2.1.4.	Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничных маршей в виде одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04м. Контрастная маркировка может быть выполнена при помощи краски, противоскользящей ленты или накладки на ступень с учетом требований п.6.2.8. СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса	
2.1.5.	Установить наружное вызывное устройство для связи с персоналом при входе на территорию с учетом требований п.6.1.1. СП 59.13330.2020 Высоту панелей вызова устройства следует принимать с учетом п. 8.1.7- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; при фронтальном подходе – не выше 1,2 м	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса	

	несколько, в качестве повертки пандуса допускается использование металлической решетки. Размеры ичек должны соответствовать требованиям п.5.1.18 с учетом требований п.5.1.11; п.5.1.14 СП 59.13330.2020						
2.3	<i>Входная площадка</i>	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	<i>Директор</i>	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
2.3.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023	В соответствии с ПСД	<i>Бюджет</i>	<i>Директор</i>	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.3.2.	Установить наружное вызывное устройство для связи с персоналом при входе на территорию с учетом требований п.6.1.1. СП 59.13330.2020 Высоту панелей вызова устройства следует принимать с учетом п. 8.1.7- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	2023	В соответствии с ПСД	<i>Бюджет</i>	<i>Директор</i>	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.3.3.	Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МПН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6 м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	<i>Бюджет</i>	<i>Директор</i>	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса

2.3.4.	<p>Установить тактильный напольный указатель перед входной дверью, который выполняет функцию предупреждения на покрытие пешеходных путей, разместить на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.с учетом требований п.5.1.10 СП 59.13330.2020</p>	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.3.5.	<p>Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10, п.6.2.3.СП 59.13330.2020</p>	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.4	Двери	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
2.4.1.	<p>Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала</p>	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.4.2.	<p>Предусмотреть в качестве дверного запора на пути эвакуации ручку нажимного действия, с формой, позволяющей управлять одной рукой, с обеих сторон с учетом требований п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.4.3.	<p>Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10, п.6.2.3.СП 59.13330.2020</p>	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса
2.4.4.	<p>Установить устройства для открывания и закрытия дверей, которые имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) с учетом требований, п.6.4.3.СП 	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса

59.13330.2020																
2.5	Тамбуры	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР									
2.5.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса									
2.5.2.	Устранить перепад высоты пола путем установки одностороннего перекатного пандуса. Перепад высоты не должен превышать 0,014 м с учетом требований п.6.2.4. СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса									
2.5.3.	Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10., п.6.2.3. СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией на установку пандуса									

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

3.1	Коридор (вестибюль, зоны ожидания)	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР									
3.1.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023	В соответствии с ПСД	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт									
3.1.2.	Предусмотреть в зоне обслуживания посетителей место отдыха и ожидания для инвалидов из расчета, не менее 5%, но не менее одного с учетом требований п.6.2.5 СП 59.13330.2020	2023	В соответствии с ПСД	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт									
3.1.3.	Установить скамьи для МГН с учетом требований п.6.4.4 СП 59.13330.2020 - сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°;	2023	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт									
	- высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания - от 0,42 до 0,48 м;															
	- расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м;															
	- высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.															
	Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом															

	<p>от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность - на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья.</p> <p>Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 19917, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины.</p> <p>Наружные края сидений и спинок выполняются с закруглением радиусом от 0,01 до 0,05 м.</p> <p>Материал сидений, спинки, подлокотников скамьи должен иметь коэффициент теплопроводности при отрицательных температурах менее 0,3 Вт/(м·град), влажность материала - менее 20%. Их поверхность должна иметь контраст по отношению к окружающим предметам не менее 0,3.</p>	2025	В соответствии с ПСД	<i>Бюджет</i>	<i>Директор</i>	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.1.4.	<p>Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020</p>						

	<p>Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытиях пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.1.5.	<p>Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10., п.6.2.3.СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.1.6.	<p>Установить на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещении по ходу движения напольные тактильные указатели по ГОСТ Р 52875, безопасную полосу движения тактильными индикаторами в виде полосы, состоящей из трех направляющих индикаторов шириной расстоянием между ними 25 мм с учетом требований п.6.2.3. СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.1.7.	<p>Выполнить на участках пола перед доступными дверными проемами тактильные предупредительные разметки на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, контрольным цветом по отношению к полу, с учетом требований п.6.2.3 СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.2	<p>Лестница (внутри помещения)</p>	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.3	<p>Лифт, Подъемная платформа</p>	-	-	-	-	-	-
3.4	<p>Двери</p>	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	<p>Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

3.4.2.	Устранить перепад высоты пола путем установки двустороннего перекатного пандуса. Перепад высоты не должен превышать 0,014 м с учетом требований п.6.2.4. СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.4.3.	Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (присменных часов) с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.4.5.	Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.5.1.10, п.6.2.3. СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.5	Пути эвакуации						
3.5.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
3.5.2.	Установить план эвакуации на шрифте Брайля, выдслить пути движения контрастным цветом Установить указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

	<p>Установить световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения с учетом требований п. 6.2.20. СП 59.13330.2020</p>		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.5.3.	<p>Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.5.4.	<p>Выполнить контрастную маркировку табаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема с учетом требований п. 6.2.23 СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.5.5.	<p>Установить визуальные средства информирования, ориентирования и сигнализации с учетом требований п.6.5. СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.5.6.	<p>Предусмотреть на пути эвакуации пожароопасную зону с учетом требований п.6.2.25. СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
3.5.7.	<p>Обеспечить освещение не менее 100лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинках санузлов, на путях эвакуации, пандусах, лестницах и в пожаробезопасных зонах, с учетом требований п.6.5.5 СП 59.13330.2020</p>	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

4. Зона целевого назначения

4.1	<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
4.1.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР
4.1.2.	Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6м. со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, и на расстоянии 0,1 м на пути следования к зоне обслуживания с указанием наименования, времени оказания услуг (приемных часов) с учетом требований п.5.1.3. СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.3.	Выполнить контрастную маркировку табаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема с учетом требований п.6.2.23СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.4.	Устранить перепад высоты пола путем установки двустороннего перекатного пандуса. Перепад высоты не должен превышать 0,014 м с учетом требований п.6.2.4. СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.5.	Установить дверной проем шириной в свету не менее 0,9 м. Дверь должна открываться наружу. Предусмотреть в качестве дверного запора на пути эвакуации ручку нажимного	2025	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

	<p>действия с учетом требований п.6.1.5 СП 59.13330.2020</p>			В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.6.	<p>Установить доводчик для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд с учетом требований п.6.2.4 СП 59.13330.2020</p>	2025		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.7.	<p>Установить тактильно-звуковое мнемосхему для информирования инвалидов об окружающем пространстве, о безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения. Данную мнемосхему рекомендуется располагать под углом 30-45 градусов от вертикальной плоскости, на высоте, доступной для использования инвалидом – колясочником с учетом требования п.6.5.3. СП 59.13330.2020</p>	2025		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.8.	<p>Установить переносную индукционную систему для усиления звука и общения с лицами с нарушением слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука с учетом требований п.6.5.7. СП 59.13330.2020</p>	2025		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.9.	<p>Обеспечить освещение не менее 100лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов, на путях эвакуации, пандусах, лестницах и в пожаробезопасных зонах, с учетом требований п.6.5.5 СП 59.13330.2020</p>	2025		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
4.1.10.	<p>Установить выключатели и розетки на высоте от 0,4 - 0,8м. от уровня пола с учетом требований п.6.4.2 СП 59.13330.2020</p>	2025		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
	<p>Установить на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещении по ходу движения напольные тактильные указатели по ГОСТ Р 52875, безопасную полосу движения тактильными индикаторами в виде полосы, состоящей из трех направляющих индикаторов шириной расстоянием между ними 25 мм с учетом требований п.6.2.3. СП 59.13330.2020</p>	2025		В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

5. Санитарно-гигиенические помещения							
№ п/п	Наименование	Год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-
5.1	Туалет	2023 год	В соответствии с инструкцией и регламентом	Собственные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
5.1.1.	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
5.1.2.	Предусмотреть специально оборудованное для МГН санитарно-гигиеническое помещение с учетом требований п. 6.3.1 СП 59.13330.2020						
	1. Разместить уборную для МГН с учетом требований п.6.3.2. СП 59.13330.2020						
	2. Кабина в санитарно-бытовом помещении должна иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1 п.6.3.3. СП 59.13330.2020						
	3. В кабине сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей, других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу в соответствии с п.6.3.3. СП 59.13330.2020						
	4. В санитарно-бытовом помещении следует предусмотреть опору для спины унитаза; высотой – 0,45-0,5 м. (от уровня пола до поверхности сидения), длиной – 0,9,7 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м. Требования к установке раковины (высоту до верхнего края и свободное пространство для ног) с четом требований						

	<p>п. 8.1.7 в соответствии с п. 6.3.3. СП 59.13330.2020</p> <p>Установить раковину для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках и оборудовать ее однорычажным смесителем с термостатом, Раковину установить на высоте не более 0,8-0,85 м от уровня пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., а глубина - не менее 0,5 м. с учетом требований п. 6.3.9 СП 59.13330.2020</p> <p>5. Установить стационарные и откидные опорные поручни, а также переносные или закрепленные на стене складные сидения с учетом требований п. 6.3.5. СП 59.13330.2020</p> <p>6. Установить информационные таблички (в том числе тактильные), специальный знак (в том числе рельефный) для идентификации санузла всеми посетителями, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 – 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м. от края дверис учетом требований п. 6.3.6. СП 59.13330.2020</p> <p>7. Установить дверной проем на свету шириной не менее 0,9 м. Дверь должна открываться наружу.</p> <p>8. Установить доводчик для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрытия двери не менее 5 секунд</p> <p>10. Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема.</p> <p>5. Обеспечить наличие на участке пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед</p>				
--	--	--	--	--	--

5.1.3.	<p>дверным проемом тактильный предупредительный указатель глубиной 0,5 – 0,6 м, на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна и на ширину полотна двери с учетом требований п. 5.1.3 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 52875</p>						
5.1.4.	<p>6. Оборудовать санузел кнопкой вызова помощи, предназначенной для оказания помощи, если требуется инвалиду в санузле. Тревожную кнопку необходимо расположить не далеко от унитаза. Место установки кнопки обозначается табличкой с пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички или табличкой с пиктограммой «SOS». Кнопка вызова должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от угла, чтобы не затруднять доступ к ней человека на кресле-коляске, и на высоте 60 см от пола.</p>	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
5.1.5.	<p>7. Установить над раковиной зеркало. Нижний край зеркала следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола.</p>	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт
5.1.6.	<p>8. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 0,85-1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной для колясочника.</p> <p>9. Ширину проходов между рядами следует принимать не менее 1,8 м с учетом требований п.6.3.8. СП 59.13330.2020</p> <p>Установить не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов и МГН с учетом требований п. 6.3.1. СП 59.13330.2020</p> <p>Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения с учетом требований п. 6.3.5. СП 59.13330.2020</p> <p>Установить выключатели и розетки на высоте от 0,4 - 0,8м. от уровня пола с учетом требований п.6.4.2 СП 59.13330.2020</p> <p>Выполнить технические средства информирования в виде табличек о</p>	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт

	категорий					категорий	
5.2				В соответствии с ПСД	2025	Текущий ремонт	
5.3				Бюджет		Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	
6. Система информации на объекте							
6.1	Визуальные средства			В соответствии с ПСД	2027	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6.1.1.	Установить доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности в следующих местах: - входы и выходы, доступные для МГН; - зоны предоставления услуг; - специальные зоны отдыха и ожидания для МГН информационные визуальные указатели направления внутри объекта с учетом требований п. 6.5.1, п.6.5.4. СП 59.13330.2020.			Бюджет			
	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с						

размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.

При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации не менее 2,2 м.

Уровень освещенности для отображения визуальной информации должен обеспечивать от 100 до 300 лк. Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов. В организациях данные оповещатели и знаки следует устанавливать только на путях эвакуации, с учетом требований п. 6.5.5 СП 59.13330.2020:

Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением с учетом требований п. 6.5.6 СП 59.13330.2020:

Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с

6.2	использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных кабинках с учетом требований п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6.2.1.	Установить устройство вызова для связи с персоналом с учетом требований п.6.5.10. СП 59.13330.2020 при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола						
6.2.2.	Установить переносную индукционную систему для усиления звука и общения с лицами с нарушением слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука с учетом требований п.6.5.12. СП 59.13330.2020						
6.3	<i>Тактильные средства</i>	2027	В соответствии с ПСД	Бюджет	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6.3.1	Обеспечить наличие системы средств информационной поддержки и навигации на пути движения, доступной для МГН на часы работы учреждения с учетом требований п.6.5.12. СП 59.13330.2020: Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работ перед входом, доступным для МГН рядом с дверью и на высоте 1,2 до 1,6 м. со стороны						